







ESTADO DE VIAS NACIONALES

noviembre 15 de 2023

ITEM 0		VIA	KILOMETRO	SECTOR	BLOQUEO/CIERRE	OBSERVACIONES
					CIERRE PARCIAL DE LA VIA: Paso 01 Carril	
2	NORTE DE SANTANDER	PAMPLONA-CUCUTA	82 al 82-500	EL SALVADOR		
3	NORTE DE SANTANDER	PAMPLONA-CUCUTA	113+500	LA DONJUANA	CIERRE PARCIAL DE LA VIA: Paso 01 Carril	
4	NORTE DE SANTANDER	OCAÑA-SARDINATA	51+950	PUENTE EL RIO EL TARRITA	CIERRE PARCIAL DE LA VIA: Paso 01 Carril	
5	NORTE DE SANTANDER	OCAÑA-SARDINATA	49+300	QUEBRADA EL TURCO	CIERRE PARCIAL DE LA VIA: Paso 01 Carril	
6	NORTE DE SANTANDER	OCAÑA-SARDINATA	68+534	ALTO EL POSO	CIERRE PARCIAL DE LA VIA: Paso 01 Carril	
7	NORTE DE SANTANDER	OCAÑA-SARDINATA	73+600	ALTO EL POSO	CIERRE PARCIAL DE LA VIA: Paso 01 Carril	
8	NORTE DE SANTANDER	OCAÑA-SARDINATA	92+230	LA CURVA	CIERRE PARCIAL DE LA VIA:Cierre de un carril por pérdida parcial de la banca	
9	TOLIMA	CALARCA-IBAGUE	28+100	LOS CHORROS	CIERRE TOTAL DE LA VIA: Cierre total de la via por derrame de Sebo, a la espera de la llegada de personal del consorcio La Línea para realizar la limpieza de la vía.	
10	META	PUERTO GAITAN-PUERTO ARIMENA	6+200	ALTO DE NEBLINAS	BLOQUEO TOTAL DE LA VIA: Personas del resguardo indígena unuma del municipio de Puerto Gaitan, soldadores y diferentes gremios que piden ser contratados por las diferentes empresas petroleras, debido a las pocas oportunidades laborales e incumplimientos de los acuerdos pactados. Tienen cierre dirigido a los vehículos de transporte especial y particular que transporta personal que labora con las diferentes empresas petroleras, los demás vehículos transitan al momento con total normalidad.	HABILITADA
11	VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA-BUGA	104+887	N/A	CIERRE PARCIAL DE LA VIA: Deslizamiento caída de piedra, al momento se encuentra habilitado un carril a espera del personal de la concesión	
12	META	ANTIGUA PIPIRAL- VILLAVICENCIO	82+0700	N/A	PASO RESTRINGIDO DE LA VIA: Paso restringido a un carril para vehiculos livianos y motos, segun res 04156 del 4 de noviembre de 2022	
13	META	SAN JOSE-GRANADA	48+300	N/A	PASO RESTRINGIDO DE LA VIA: Paso restringido a un carril	
14	CUNDINAMARCA	BOGOTA-VILLAVICENCIO	57+800	N/A	PASO ALTERNADO DE LA VIA: Por Accidente.	HABILITADA
15	NARIÑO	JUNIN-TUQUERRES	42+0600-43+0000	N/A	BLOQUEO TOTAL DE LA VIA: Comunidad protesta por la no intervención de dos kilometros por el Consorcio San Francisco, contrato No.1111 de 2021, solicitan presencia del gobierno nacional	HABILITADA
16	CALDAS	PUENTE LA LIBERTAD-FRESNO	47+400-49+300	N/A	CIERRE PARCIAL DE LA VIA: Paso 01 Carril,por pérdida parcial de la banca	
17	CALDAS	CAUYA-LA FELISA	54+600	PALMA SOLA	CIERRE PARCIAL DE LA VIA: Paso 01 Carril	HABILITADA
18	CASANARE	EL CRUCERO-AGUAZUL	81+0000-82+0000	N/A	CIERRE TOTAL DE LA VIA: Cierre total de la via según resolución No 3787 del 23 de octubre de 2023 expedida por el Instituto Nacional de Vías.	
19	СНОСО	QUIBDO-LA MANSA	66+000-67+000	CARMEN DE ATRATO	CIERRE TOTAL DE LA VIA: Movimiento en masa; se coordina desplazamiento maquinaria contratista de pavimentación.	

20	CAUCA	MOJARRAS-POPAYAN	N/A	N/A	CIERRE TOTAL DE LA VIA: Por resolución, en el sector de la nueva conexión en PR 75 sector de Rosas de la vía 2503 Mojarras - Popayan, con el fin de adelantar excavaciones para la conexión definitiva, lo cual genera grandes cortes respecto a la conexión provisional. El tránsito (de vehículos hasta 16 toneladas) se desvía por la vía Rosas - La Sierra - La Depresión y se hará por 5 horas de manera alternada por sentido. Inicialmente sentido sur - Norte (Pasto - Popayán). El Cierre va hasta las 24 hrs del dia 18 de noviembre. No es posible el tránsito de tracto-Camiones	
21	HUILA	SUAZA-FLORENCIA	81+400	N/A	CIERRE PARCIAL DE LA VIA: El día de hoy, se hace apertura paso a un carril sobre la via nacional; se realiza manejo de tráfico por el personal de SETRA DECAQ - UNIRN 33-1.Plan manejo de tráfico a un carril para garantizar la movidad de la via nacional.	
22	ANTIOQUIA	SAN JERONIMO-SANTA FE DE ANTIOQUIA	17-118	MELONERAS	CIERRE TOTAL DE LA VIA: Por caida de Piedra.	HABILITADA
23	TOLIMA	IBAGUE-MARIQUITA	72+300	N/A	CIERRE TOTAL DE LA VIA: Por caída de arbol, en el lugar se en encuentran personal de la consesion alternativas viales para realizar la limpieza de la vía y personal del Cv 5 y cv 12 SETRA-DETOL.	

ELABORO

SMCIM® LUIS EDUARDO BELTRAN
PSCN CCMV Ibeltran@invias.gov.co